

EWA DOLEŻYŃSKA-SEWERNIAK – WYKAZ WYBRANYCH PRAC BADAWCZYCH I DOKUMENTACJI BADAŃ KOLORYSTYK ZABYTKOWYCH BUDYŃKÓW – STOLARKA, TYNKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

(dokumentacje dostępne są w WUOZ w Olsztynie i Warszawie, Gdańsku oraz Biurze Miejskiego Konserwatora w Inowrocławiu)

- Badania stratygraficzne wnętrza i stolarki zabytkowego budynku Kinoteatru w Iławie, 2006 rok.
- Badania stratygraficzne elewacji i stolarki zabytkowego ratusza w Olsztynku, 2006 rok.
- Badania stratygraficzne elewacji i stolarki zabytkowych kamienic w Olsztynie, 2006 rok.
- Badania stratygraficzne elewacji, stolarki, ścian kamienicy przy ul. Warszawskiej 111 w Olsztynie, 2007 rok.
- Badania stratygraficzne elewacji i stolarki otworowej pierwszej pracowni artystycznej w Olsztynie przy ul. Curie-Skłodowskiej 12 A, 2007 rok.
- Badania stratygraficzne stolarki okiennej zabytkowej kamienicy przy ul. Wyzwolenia 7 w Olsztynie, 2007 rok.
- Badania stratygraficzne stolarki okiennej zabytkowego budynku dworca PKP w Kętrzynie, 2007 rok.
- Badania stratygraficzne stolarki okiennej, drzwiowej oraz ścian, pilastrów i fryzu kostkowego w auli szkolnej Gimnazjum Samorządowym nr 1 w Iławie przy ul. Kościuszki 2a, 2007 rok.
- Badania stratygraficzne elewacji, stolarki, ścian kamienicy przy ul. Mickiewicza 16 w Barczewie, 2007 rok.
- Badania stratygraficzne stolarki drzwiowej zabytkowego kościoła gotyckiego Przemienienia Pańskiego w Iławie, 2007 rok.
- Badania stratygraficzne ścian klatki schodowej kamienicy przy ul. Mickiewicza 31 w Olsztynie, 2007 rok.
- Badania stratygraficzne elewacji i stolarki budynku Poczty Polskiej w Miłomłynie, 2007 rok.
- Program prac konserwatorskich i restauratorskich elewacji i stolarki budynku Poczty Polskiej w Miłomłynie, 2007 rok.
- Program prac konserwatorskich i restauratorskich i badania nawarstwień malarskich elewacji zabytkowej kamienicy przy ul. Bema 3 w Olsztynie, 2007 rok.
- Badania stratygraficzne elewacji zabytkowego budynku Kina *Polonia* w Olsztynie, 2007 rok.
- Badania stratygraficzne elewacji, stolarki, ścian wnętrza zabytkowego budynku przy ul. Mickiewicza 16 w Biskupcu, 2007 rok.
- Program prac konserwatorskich i restauratorskich elewacji i stolarki budynku pierwszej pracowni artystycznej w Olsztynie przy ul. Curie-Skłodowskiej 12 A, 2007 rok.
- Program prac konserwatorskich i restauratorskich stolarki okiennej i witraży budynku Gimnazjum Samorządowego nr 1 w Iławie przy ul. Kościuszki 2a, 2007 rok.
- Badania stratygraficzne elewacji, stolarki zabytkowego budynku Sanepidu przy ul. Sienkiewicza 10 w Iławie, 2007 rok.
- Program prac konserwatorskich i restauratorskich elewacji, stolarki zabytkowego budynku Sanepidu przy ul. Sienkiewicza 10 w Iławie, 2007 rok.
- Badania stratygraficzne stolarki okiennej zabytkowych kamienic w Olsztynie, 2007 rok.
- Badania stratygraficzne stolarki okiennej i drzwiowej zabytkowej kamienicy przy ul. Ratuszowej 3 w Olsztynie, 2007 rok.
- Badania stratygraficzne elewacji, stolarki okiennej i stropu zabytkowej kamienicy przy ul. Waryńskiego 1 w Nowym Mieście Lubawskim, 2008 rok.
- Badania stratygraficzne gzymsu elewacyjnego ratusza w Sopocie, 2008 rok.
- Badania stratygraficzne i program prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przy ul. 1-go Maja 5 w Olsztynie, 2008 rok.
- Badania stratygraficzne i program prac konserwatorskich elewacji, stolarki oryginalnych elementów wyposażenia zabytkowego budynku pokoszarowego z przeznaczeniem na Miejską Bibliotekę Publiczną przy ul. Jagiellońskiej 50 w Olsztynie, 2008 rok.

- Badania stratygraficzne stolarki okiennej i drzwiowej zabytkowej kamienicy przy ul. Mazurskiej 5 w Olsztynie, 2008 rok.
- Badania stratygraficzne i program prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku przy ul. Sikorskiego 19 w Kętrzynie, 2008 rok.
- Badania stratygraficzne elewacji czterech zabytkowych kamienic przy ul. Żeromskiego (nr 1, 3, 5, 9) w Mrągowie, 2008 rok.
- Badania stratygraficzne elewacji zabytkowej kamienicy przy ul. Warszawskiej 13 w Mrągowie, 2008 rok.
- Badania stratygraficzne elewacji zabytkowego budynku pokoszarowego ul. Jagiellońskiej 50 w Olsztynie, 2008 rok.
- Badania stratygraficzne wymalowania wnętrza kościoła ewangelicko-augsburskiego w Rańsku, 2008 rok.
- Badania stratygraficzne elewacji zabytkowego budynku pokoszarowego przy ul. Jagiellońskiej 50 w Olsztynie, 2008 rok.
- Badania stratygraficzne stolarki i ścian klatki schodowej zabytkowej kamienicy przy ul. Grunwaldzkiej 43 w Olsztynie, 2008 rok.
- Badania stratygraficzne elewacji zabytkowego budynku przy ul. Knosały 7 w Olsztynie, 2008 rok.
- Badania stratygraficzne elewacji i klatki schodowej zabytkowego budynku przy ul. Mochnackiego 5 w Olsztynie, 2008 rok.
- Badania stratygraficzne elewacji zabytkowego budynku przy ul. Plac Jedności Narodowej 1-2 w Jezioranach, 2008 rok.
- Badania stratygraficzne stolarki otworowej zabytkowego budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Ornece, 2008 rok.
- Badania stratygraficzne ścian sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Ornece wraz z ekspertyzą odsłoniętych malowideł, 2009 r.
- Stratygrafia nawarstwień malarskich ścian sali rady miasta i sali konferencyjnej zabytkowego budynku ratusza przy Pl. J. Piłsudskiego 1 w Kętrzynie, 2009 r.
- Badania pierwotnej kolorystyki elewacji i stolarki otworowej zabytkowego budynku przy ul. Kresowej 2 w Biskupcu, 2009 r.
- Stratygrafia nawarstwień malarskich elewacji zabytkowego budynku Domu Dziecka nr 15 im. ks. G. P. Baudouina, ul. Nowogrodzka 75 w Warszawie, 2009 r.
- Badania na obecność polichromii ścian wnętrza zabytkowego kościoła w Orłowie (woj. warmińsko-mazurskie), 2009 r.
- Stratygrafia nawarstwień malarskich elewacji frontowej oraz historycznej stolarki otworowej zabytkowej kamienicy przy ul. Okrzei 25 w Olsztynie, 2009 r.
- Stratygrafia nawarstwień malarskich ścian przedsionka klatki schodowej zabytkowej kamienicy przy ul. Partyzantów 16 w Olsztynie, 2009 r.
- Badania pierwotnej kolorystyki stolarki drzwiowej zabytkowego budynku Sądu Rejonowego przy ul. Królewieckiej 55 w Mrągowie, 2009 r.
- Program prac konserwatorskich elewacji budynku przy ul. Stare Miasto9/10 w Olsztynie, 2009 r.
- Badania pierwotnej kolorystyki oraz program prac konserwatorskich klatki schodowej zabytkowej kamienicy przy ul. Kościuszki 23 w Olsztynie, 2009 r.
- Badania pierwotnej kolorystyki oraz program prac konserwatorskich elewacji budynku przy ul. Kopernika 4 w Lidzbarku Warmińskim, 2009 r.
- Badania stratygraficzne elewacji i stolarki otworowej zabytkowej kamienicy przy ul. Mazurskiej 13a w Olsztynie, 2009 r.
- Badania stratygraficzne stolarki drzwiowej zabytkowego budynku ratusza w Kętrzynie, 2009 r.
- Badania stratygraficzne elewacji i stolarki otworowej zabytkowej kamienicy przy pl. Piłsudskiego 2 w Kętrzynie, 2009 r.
- Badania stratygraficzne ścian klatki schodowej zabytkowej kamienicy przy ul. Mickiewicza 7b w Olsztynie, 2009 r.
- Badania stratygraficzne i program prac konserwatorskich stolarki drzwiowej zabytkowej kamienicy przy ul. Kościuszki 54 w Olsztynie, 2009 r.

- Badania stratygraficzne stolarki klatki schodowej zabytkowej kamienicy przy ul. Mickiewicza 7b w Olsztynie, 2010 r.
- Badania stratygraficzne oraz program prac konserwatorskich elewacji i stolarki otworowej zabytkowej kamienicy przy ul. Wysokiej Bramy 9 w Lidzbarku Warmińskim, 2010 r.
- Badania stratygraficzne oraz program prac konserwatorskich elewacji i stolarki otworowej zabytkowej kamienicy przy ul. Wysokiej Bramy 11 w Lidzbarku Warmińskim, 2010 r.
- Badania stratygraficzne oraz program prac konserwatorskich elewacji i stolarki otworowej zabytkowej kamienicy przy ul. Zielonej 6 w Lidzbarku Warmińskim, 2010 r.
- Badania stratygraficzne oraz program prac konserwatorskich elewacji i stolarki otworowej zabytkowej kamienicy przy ul. Konstytucji 3 Maja w Lidzbarku Warmińskim, 2010 r.
- Badania stratygraficzne oraz program prac konserwatorskich klatki schodowej zabytkowej kamienicy przy ul. Konstytucji 3 Maja w Lidzbarku Warmińskim, 2010 r.
- Badania stratygraficzne oraz program prac konserwatorskich stolarki okiennej zabytkowej kamienicy przy ul. Kopernika 34 w Lidzbarku Warmińskim, 2010 r.
- Badania stratygraficzne oraz program prac konserwatorskich stolarki okiennej zabytkowej kamienicy przy ul. Mickiewicza 11 w Lidzbarku Warmińskim, 2010 r.
- Badania stratygraficzne oraz program prac konserwatorskich elewacji i stolarki otworowej zabytkowej kamienicy przy ul. Królewieckiej 58 w Kętrzynie, 2010 r.
- Badania nieniszczące 19 obrazów z Muzeum Narodowego we Wrocławiu, 2010-2011.
- Badania konserwatorskie i program prac dwóch klatek schodowych zabytkowego budynku przy ul. Partyzantów 73 w Olsztynie, 2011.
- Badania konserwatorskie i program prac dwóch klatek schodowych zabytkowego budynku przy ul. Żeromskiego 41 i 41 a Olsztynie, 2011.
- Badania kolorystyki elewacji, wnętrza, stolarki w tym stropu zabytkowego budynku Liceum dla Dziewcząt przy ul. Lipowej 1 w Bartoszycach, 2011.
- Badania kolorystyki elewacji i stolarki wraz z programem prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy ul. Daszyńskiego 6 w Kętrzynie, 2011 rok.
- Badania kolorystyki elewacji i stolarki wraz z programem prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 5 w Lidzbarku Warmińskim, 2011 rok.
- Badania kolorystyki elewacji i stolarki wraz z programem prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy ul. Wyszyńskiego 18 w Lidzbarku Warmińskim, 2011 rok.
- Badania kolorystyki elewacji i stolarki wraz z programem prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy ul. Mickiewicza 15 w Lidzbarku Warmińskim, 2011 rok.
- Badania kolorystyki elewacji i stolarki wraz z programem prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy ul. Krzywej 4 w Lidzbarku Warmińskim, 2011 rok.
- Badania kolorystyki elewacji i stolarki wraz z programem prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy ul. Żeromskiego 39 w Olsztynie, 2011 rok.
- Badania kolorystyki stolarki okiennej wraz z programem prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy ul. Pieniężnego 19 w Olsztynie, 2011 rok.
- Badania kolorystyki elewacji i stolarki wraz z programem prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy ul. Wyszyńskiego 20 w Lidzbarku Warmińskim, 2011 rok.
- Badania kolorystyki elewacji i stolarki wraz z programem prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy ul. Struga 2 w Lidzbarku Warmińskim, 2011 rok.
- Badania kolorystyki elewacji i stolarki wraz z programem prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy ul. Kopernika 5 w Lidzbarku Warmińskim, 2011 rok.
- Badania kolorystyki elewacji i stolarki wraz z programem prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy ul. Pl. Młyński 4 w Lidzbarku Warmińskim, 2011 rok.
- Badania kolorystyki elewacji i stolarki wraz z programem prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy ul. Kopernika 2 w Lidzbarku Warmińskim, 2011 rok.
- Badania kolorystyki elewacji i stolarki wraz z programem prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy ul. Kajki 2 w Lidzbarku Warmińskim, 2011 rok.
- Badania kolorystyki elewacji i stolarki wraz z programem prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy ul. Partyzantów 68 w Olsztynie, 2011 rok.

- Badania kolorystyki elewacji i stolarki wraz z programem prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy Pl. Ratuszowym 1 w Górowie Iławeckim, 2011 rok.
- Badania kolorystyki elewacji i stolarki wraz z programem prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy Pl. Ratuszowym 14 w Górowie Iławeckim, 2011 rok.
- Badania kolorystyki elewacji i stolarki wraz z programem prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy ul. Krasickiego 3 w Górowie Iławeckim, 2011 rok.
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich wraz z programem prac konserwatorskich ścian wnętrza zabytkowego kościoła w Szestnie, 2011 rok.
- Badania kolorystyki stolarki okiennej wraz z programem prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy ul. Wolności 3 w Mrągowie, 2011 rok.
- Badania kolorystyki drzwi wraz z programem prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy ul. Sienkiewicza 9/9 w Olsztynie, 2011 rok.
- Dokumentacja badań stratygraficznych elewacji zabytkowego budynku przy ul. Stare Miasto 24/25 w Olsztynie, 2012 rok.
- Dokumentacja badań stratygraficznych elewacji zabytkowego budynku przy ul. Wyszyńskiego 24-24a w Lidzbarku Warmińskim, 2012 rok.
- Dokumentacja badań stratygraficznych elewacji zabytkowego budynku przy ul. Dąbrowskiego 5-7 w Lidzbarku Warmińskim, 2012 rok.
- Dokumentacja badań stratygraficznych elewacji zabytkowego budynku przy al. Warszawskiej 14 w Olsztynie, 2012 rok.
- Dokumentacja badań stratygraficznych elewacji i stolarki okiennej zabytkowej leśniczówki w miejscowości Duży Kamień (woj. warmińsko-mazurskie), 2013 rok.
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy ul. Kopernika 7 w Lidzbarku Warmińskim, 2013.
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy ul. 1 Maja 6 w Ornece, 2013.
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy ul. Skłodowskiej 12 w Szczytnie, 2013.
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy ul. Wysokiej Bramy 13 w Lidzbarku Warmińskim, 2013.
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy ul. Kasprowicza 1/ Pl. Powstańców Warszawy 12-14 w Lidzbarku Warmińskim, 2013.
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy ul. Wyszyńskiego 3 i Wyszyńskiego 5-7 w Lidzbarku Warmińskim, 2013.
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy ul. Powstańców Warszawy 12 w Lidzbarku Warmińskim, 2013.
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy ul. Biblioteki Miejskiej im. Jana Liszewskiego, przy Al. Niepodległości 3 w Biskupcu, 2013.
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy ul. Szwoleżerów 13 w Lidzbarku Warmińskim, 2013.
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy ul. Piłsudskiego 16-16A w Lidzbarku Warmińskim, 2013.
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy ul. Szwoleżerów 23 w Lidzbarku Warmińskim, 2013.
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy ul. Lipowej 17 w Lidzbarku Warmińskim, 2013.
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy ul. Ogrodowej 6 w Biskupcu, 2013.
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy ul. Bogusławskiego 4 w Biskupcu, 2013.

- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy ul. Bogusławskiego 6 w Biskupcu, 2013.
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy ul. Hotelu Pod Orłem przy ul. Gdańskiej 14 w Bydgoszczy, 85-006 Bydgoszcz, 2014.
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy ul. Sikorskiego 37 w Kętrzynie, 2014.
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy ul. Sikorskiego 41 w Kętrzynie, 2014.
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy ul. Zjazdowej 1 w Kętrzynie, 2014.
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy ul. Powstańców Warszawy 4 w Kętrzynie, 2014.
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy ul. Powstańców Warszawy 12-14 w Lidzbarku Warmińskim, 2014.
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy ul. Kruczej 6 w Lidzbarku Warmińskim, 2014.
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich klatki schodowej zabytkowego budynku przy ul. Warmińskiej 22 w Olsztynie, 2014.
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich zabytkowych budynków przy ul. Rynek 25 i 26 w Reszlu, 2014.
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy ul. Prusa 10 w Olsztynie, 2014.
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy ul. Kopernika 8 w Kętrzynie, 2014.
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy ul. Żeromskiego 41-41A w Olsztynie, 2014.
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich elewacji i klatki schodowej zabytkowego budynku przy ul. Stare Miasto 24/25 w Olsztynie, 2014.
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy ul. Reja 10 w Kętrzynie, 2014.
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy ul. Daszyńskiego 14 w Kętrzynie, 2014.
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy ul. Ratuszowej 1 w Lidzbarku Warmińskim, 2014.
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy ul. Mickiewicza 11 w Lidzbarku Warmińskim, 2014.
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy ul. Traugutta 27 w Kętrzynie, 2014.
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy ul. Wyszyńskiego 29 w Lidzbarku Warmińskim, 2014.
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 w Lidzbarku Warmińskim, 2014.
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy ul. Kraszewskiego 6 w Olsztynie, 2014.
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 35A w Mrągowie, 2014.
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy ul. Wyzwolenia 4 w Olsztynie, 2015.
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy ul. Lipowej 15 w Lidzbarku Warmińskim, 2015

- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy ul. Świętochowskiego 16 w Lidzbarku Warmińskim, 2015
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy ul. Kopernika 30 w Lidzbarku Warmińskim, 2015
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy ul. Żeromskiego 1 w Biskupcu, 2015
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy ul. Bohaterów Monte Cassino 1 w Bartoszycach, 2015
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy ul. Orneckiej 1 i ul. Kalinowskiego 1 w Lidzbarku Warmińskim, 2015
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy Pl. Wolności 3 w Lidzbarku Warmińskim, 2015
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy ul. Wiejskiej 33 w Lidzbarku Warmińskim, 2015
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy ul. Bałtyckiej 1A w Kętrzynie, 2015
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy ul. Spółdzielców 6 w Lidzbarku Warmińskim, 2015
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy ul. Poniatowskiego 22 w Lidzbarku Warmińskim, 2015
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy ul. Wyszyńskiego 3,5,7 w Lidzbarku Warmińskim, 2015
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy ul. Kasprowicza 10 w Lidzbarku Warmińskim, 2016
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich elewacji i klatki schodowej zabytkowego budynku przy ul. Wojska Polskiego 3 w Barczewie, 2016
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy ul. Sikorskiego 40 i 42 w Kętrzynie, 2016
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy ul. Sikorskiego 16 w Kętrzynie, 2016
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich klatki schodowej zabytkowego budynku przy ul. Kresowej 2 w Lidzbarku Warmińskim, 2016
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich klatki schodowej zabytkowego budynku przy ul. Lipowej 25 w Lidzbarku Warmińskim, 2016
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy ul. Sikorskiego 22 w Kętrzynie, 2016
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy ul. Sikorskiego 34 w Kętrzynie, 2016
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich elewacji i klatki schodowej zabytkowego budynku przy ul. Mickiewicza 6 w Korszach, 2016
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy Pl. Piłsudskiego 6 w Kętrzynie, 2016
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy Pl. Piłsudskiego 7 w Kętrzynie, 2016
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich elewacji, klatek schodowych i stolarki otworowej zabytkowego budynku przy ul. Wiślanej 1-3 w Lidzbarku Warmińskim, 2016
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich elewacji i stolarki otworowej zabytkowego budynku przy ul. Spółdzielców 3 w Lidzbarku Warmińskim, 2016
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich zabytkowego budynku przy ul. Gdańskiej 42 w Bydgoszczy, 2016

- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich elewacji i stolarki otworowej zabytkowego budynku przy ul. Kasprowicza 8 w Lidzbarku Warmińskim, 2016
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich elewacji i stolarki otworowej zabytkowego budynku przy ul. Zielonej 10 w Lidzbarku Warmińskim, 2016
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich elewacji i stolarki otworowej zabytkowego budynku przy ul. Leśnej 1 w Lidzbarku Warmińskim, 2016
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich elewacji i stolarki otworowej zabytkowego budynku przy ul. Łaziennej 6-8 w Lidzbarku Warmińskim, 2016
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich elewacji i stolarki otworowej zabytkowego budynku przy ul. Poniatowskiego 39 w Lidzbarku Warmińskim, 2016
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich elewacji i stolarki otworowej zabytkowego budynku przy ul. Wierzbickiego 3A w Lidzbarku Warmińskim, 2016
- Badania konserwatorskie historycznej stolarki drzwiowej zabytkowego budynku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111 w Szczytnie, 2016
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich elewacji i stolarki otworowej zabytkowego budynku przy ul. Poniatowskiego 37 w Lidzbarku Warmińskim, 2016
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich elewacji i stolarki otworowej zabytkowego budynku przy ul. Wodnej 6 w Lidzbarku Warmińskim, 2016
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku przy ul. Warmińskiej 5 w Lidzbarku Warmińskim, 2016
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku przy ul. Poniatowskiego 4 w Lidzbarku Warmińskim, 2016
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku przy ul. Mickiewicza 13A w Lidzbarku Warmińskim, 2016
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku nr 5 w Paluzach gmina Bisztynek, 2016
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku przy ul. J. Matejki 5 w Biskupcu, 2017
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich zabytkowej kaplicy w Łąbądniku, 2017
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich elewacji i stolarki otworowej zabytkowego budynku przy ul. Kopernika 26-28 w Lidzbarku Warmińskim, 2017
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich elewacji i stolarki otworowej zabytkowego budynku przy ul. Nowickiego 3 w Rynie, 2017
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich elewacji i stolarki otworowej zabytkowego budynku przy ul. Kopernika 2 w Kętrzynie, 2017
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku przy ul. Sikorskiego 32 w Kętrzynie, 2017
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku przy Pl. Piłsudskiego 3 w Kętrzynie, 2017
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku przy ul. Mazurska 2 w Kętrzynie, 2017
- Badania konserwatorskie z programem prac konserwatorskich zabytkowych sgraffitów na budynku przy ul. Bednarskiej 11 w Warszawie, 2017
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku przy ul. 1 Maja 17 w Biskupcu, 2018
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku przy ul. Kopernika 32 w Lidzbarku Warmińskim, 2018

- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku przy ul. Wyszyńskiego 31 w Lidzbarku Warmińskim, 2018
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich elewacji i klatki schodowej zabytkowego budynku przy ul. Mazurskiej 4 w Barczewie, 2018
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku przy ul. Pionierów 6 w Biskupcu, 2018
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku przy ul. Chopina 7 w Biskupcu, 2018
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich elewacji zabytkowego budynku przy ul. Wojska Polskiego 5c w Mrągowie, 2018
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich elewacji i klatek schodowych zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 16 w Mrągowie, 2018
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku przy ul. Lipowej 11-13 w Lidzbarku Warmińskim, 2018
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich elewacji i stolarki otworowej zabytkowego budynku młyna przy ul. Dworcowej 17 w Pieniężnie, 2018
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich elewacji i stolarki otworowej zabytkowego budynku przy ul. Hożej 1 w Lidzbarku Warmińskim, 2018
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich elewacji zabytkowego budynku przy ul. Wiejskiej 77-70 w Lidzbarku Warmińskim, 2018
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich stolarki okiennej zabytkowego budynku przy ul. Wypiańskiego 5 w Mrągowie, 2018
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku przy ul. Lipowej 25 w Lidzbarku Warmińskim, 2018
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich elewacji i stolarki otworowej zabytkowych budynków wież ciśnieni w Olsztynku i Biesalu, 2018
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku przy ul. Sikorskiego 9 w Kętrzynie, 2019
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku przy ul. Poniatowskiego 33 w Lidzbarku Warmińskim, 2019
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku przy ul. Poniatowskiego 35 w Lidzbarku Warmińskim, 2019
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich elewacji i stolarki otworowej zabytkowego budynku przy ul. Sikorskiego 35 w Kętrzynie, 2019
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich klatki schodowej oraz program prac konserwatorskich zabytkowego budynku przy ul. Konstytucji 3-go Maja 2 w Lidzbarku Warmińskim, 2019
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 23 w Mrągowie, 2019
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich elewacji i stolarki otworowej zabytkowego Willi "Zbyszek" przy ul. Żeromskiego 6 w Konstancinie Jeziornie, 2019
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich ścian i stolarki klatki schodowej, drzwi oraz sztukaterii zabytkowej kamienicy przy ul. Królowej Jadwigi 26 w Inowrocławiu, 2019
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich elewacji zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 41 w Mrągowie, 2019
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku przy ul. Kasprowicza 10 w Lidzbarku Warmińskim, 2019
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich elewacji zabytkowego budynku przy ul. Parkowa 3A w Kętrzynie, 2019
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich klatki schodowej zabytkowego budynku przy ul. Sikorskiego 12 w Kętrzynie, 2019

- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich wnętrza zabytkowego Kościoła p.w. Św. Katarzyny w Kętrzynie, 2019
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich elewacji i stolarki otworowej zabytkowego budynku przy ul. Staszica 15 w Olsztynie, 2019
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich elewacji i stolarki otworowej zabytkowego budynku przy ul. Wyszyńskiego 2 w Lidzbarku Warmińskim, 2020
- Badania stratygrafii nawarstwień malarskich oraz program prac konserwatorskich elewacji i wnętrza zabytkowego budynku przy ul. Emilii Plater 9/11 w Warszawie, 2020.